


機器固定穴寸法

- K0
- K1
- K2
- B+
- B-
- T+
- T-


端子配列

No.	部位名称
①	一次導体貫通穴
②	一次導体絶縁物(碍子)
③	端子箱蓋
④	取付足

基準寸法の区分	公差等級				
	f	m	c	v	
	精級	中級	粗級	極粗級	
6を超え	6以下	±0.05	±0.1	±0.3	±0.5
30を超え	30以下	±0.1	±0.2	±0.5	±1
120を超え	120以下	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5
400を超え	400以下	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5
1000を超え	1000以下	±0.3	±0.8	±2	±4
2000を超え	2000以下	±0.5	±1.2	±3	±6
4000を超え	4000以下	±1	±2	±4	±8



型式: NLT-10B
質量: 約19kg



日付 2007.06.25
尺度 1/2.5
符号 CT

名称 無負荷検出装置(変成器)
寸法図



津田電気計器
株式会社

図番 YSJ00011A

単位: mm